



Información importante sobre actualización del software COGNIS 100-D y TELIGEN 100

Boston Scientific ha lanzado la aplicación de software modelo 2868, versión 1.05. Con esta actualización de software, el Sensor respiratorio estará programado en Off y ya no tendrá la opción de programarlo en On. Cualquier dato de la Tendencia de Frecuencia Respiratoria que haya recopilado previamente se guardará y lo podrá ver en el PRM. No obstante, no se recopilarán nuevos datos.

Si tiene cualquier duda con respecto a esta actualización, por favor, póngase en contacto con el Servicio técnico de Boston Scientific en el número de teléfono que figura más abajo.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-004 ES Europe 04/09

